

Ergänzung zur Bedienungsanleitung

(tiptel 21 D 07/97 für Geräteversion ab 8/98)

1. Das D-Kanalprotokoll „1TR6“ wird **nicht** unterstützt!
Seite 4: Leistungsmerkmale, dritter Punkt: nur DSS1
Seite 16: Die Funktion D-Kanalprotokoll umstellen entfällt.
Seite 17: Die Funktion Global Call Rufannahme entfällt.
Seite 20: Technische Daten: D-Kanalprotokoll 1TR6 entfällt.

Bemerkung: Es wird nur das D-Kanalprotokoll DSS1 am Mehrgeräteanschluß unterstützt.

2. Die Programmierfunktion Einstellen der PIN hat sich geändert.
Seite 7: Zur Programmierung der PIN muß die **neue** PIN zweimal eingegeben werden. Die Tastenkombination mit der als Beispiel genannten PIN lautet dann:

*90*00000*01234*01234#

3. Die Funktion Personal Call Back Server muß nicht mehr freigeschaltet werden.
Seite 13: Funktion Freischalten des Personal Call Back Servers entfällt.
4. Die Verstärkung an den a/b-Anschlüssen kann nur noch in zwei Stufen eingestellt werden:
Seite 17: Tabelle Verstärkung der Anschlüsse:

Ziffer	Art	Erläuterung
1	leise	-3,5 dB - das Signal wird abgeschwächt
2	laut	+2,5 dB - das Signal wird verstärkt